

| Projekt | Leistung | Auftraggeber | Jahr |
|---|---|---|------|
| Ausgewählte Projekte ab 2019 | | | |
| Biogasanlage Ketzin, Gärbehälter | Baugrunduntersuchung | BMW Energie GmbH & Co.KG Fürstenwalde | 2019 |
| B 1, OD Geltow, Decksanierung | Baugrund- und umwelt- und bautechnische Straßenausbau-materialuntersuchungen | LS Brandenburg, DS Potsdam | 2019 |
| Hennigsdorf, Neubau Brücke 03, Fußgängerbrücke Havelaue | Baugrunduntersuchung | Stadt Hennigsdorf | 2019 |
| B 5, Radweg Kyritz-Mechau | Baugrund- und umwelt- und bautechnische Straßenausbau-materialuntersuchungen | LS Brandenburg, DS Kyritz | 2019 |
| B 102, Radweg Neustadt - Kampehl | Baugrund- und umwelt- und bautechnische Straßenausbau-materialuntersuchungen | LS Brandenburg, DS Kyritz | 2019 |
| Fredersdorf-Vogelsdorf, Fließstraße, Försterweg | Baugrund- und umwelt- und bautechnische Straßenausbau-materialuntersuchungen | Gemeinde Fredersdorf-Vogelsdorf | 2019 |
| B 158, OD Bad Freienwalde, Umbau Verkehrsanlagen | Baugrund- und umwelt- und bautechnische Straßenausbau-materialuntersuchungen | Stadt Bad Freienwalde (Oder) | 2019 |
| L 25, Schmölln - Damme, Deckenerneuerung | Baugrund- und umwelt- und bautechnische Straßenausbau-materialuntersuchungen | LS Brandenburg, DS Eberswalde | 2019 |
| WEA Ketzin in Biogasanlage | Baugrunduntersuchung | b.ventus GmbH Baden-Baden | 2019 |
| Elsenbrücke Berlin, Vorbereitung Abrissarbeiten | Baugrunduntersuchung | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin | 2019 |
| Werkhalle Kieback&Peter in Mittenwalde, Dahmestraße 18-19 | Baugrunduntersuchung | Corpo two Management GmbH Berlin | 2019 |
| Stadt Potsdam, Ausbau Weinbergstraße | Baugrund- und umwelt- und bautechnische Straßenausbau-materialuntersuchungen | Arcadis Germany GmbH | 2019 |
| K 6134 Uckro-Pitschen-Pickel | Baugrund- und umwelt- und bautechnische Straßenausbau-materialuntersuchungen, Tragfähigkeitsmessungen | LK Dahme-Spreewald | 2019 |
| B 158, Dammsanierung Bad Freienwalde, Strecke Bw1-3 | Baugrund- und umwelt- und bautechnische Straßenausbau-materialuntersuchungen | LS Brandenburg, DS Frankfurt (Oder) | 2019 |
| B 87/ B168 OU Cottbus, Strecke Baulos 3.1, Bw11 und Wildbrücke Bw01U | Baugrunduntersuchung | LS Brandenburg, DS Cottbus | 2019 |
| Nord-Süd-Verbinder Rangsdorf mit Fußgängertunnel | Baugrund- und umwelt- und bautechnische Straßenausbau-materialuntersuchungen | Gemeinde Rangsdorf | 2019 |
| L 233, OL Hennickendorf, Brücken Werksentwässerung und Rohrleitungstrasse | Baugrund- und umwelt- und bautechnische Straßenausbau-materialuntersuchungen | LS Brandenburg, DS Frankfurt (Oder) | 2019 |
| BOV Willmersdorf-Weesow, 13 landwirtschaftliche Wege | Baugrund- und umwelt- und bautechnische Straßenausbau-materialuntersuchungen | Verband für Landentwicklung und Flurneueordnung Brandenburg | 2019 |
| A 13, TR Berstetal und Rüblingsheide | Baugrund- und umwelt- und bautechnische Straßenausbau-materialuntersuchungen | DEGES Deutsche Einheit | 2019 |
| A 24, PWC Dornengrund Nord und Süd | Baugrund- und umwelt- und bautechnische Straßenausbau-materialuntersuchungen | DEGES Deutsche Einheit | 2019 |
| Anbindung GVZ Wustermark, Anschlüsse Kuhdammbrücke | Baugrund- und umwelt- und bautechnische Straßenausbau-materialuntersuchungen | Gemeinde Wustermark | 2019 |
| B 1, Bw19.07, Brücke Altstädtischer Bahnhof in Brandenburg | Baugrund- und umwelt- und bautechnische Straßenausbau-materialuntersuchungen | LS Brandenburg, DS Hoppegarten | 2019 |
| B96n, Bw11, Integrales Bauwerk | Baugrunduntersuchung | LS Brandenburg, DS Eberswalde | 2019 |
| Gärten der Welt, Jüdischer Garten | Baugrunduntersuchung und umwelttechnische Untersuchungen | Grün Berlin GmbH | 2019 |
| Teltow, Ruhlsdorfer Straße 45, Neubau von zwei Mehrgeschossern | Baugrunduntersuchung, Hauptuntersuchung | Fuchs&Partner Massivhaus GmbH Kleinmachnow | 2020 |
| L 25 Prenzlau - Güstow, Radwegneubau | Baugrund- und umwelt- und bautechnische Straßenausbau-materialuntersuchungen | LS Brandenburg, DS Eberswalde | 2020 |
| B 102 OU Schmerzke, Bw1 und 2, Ergänzungen Integrale Bauwerke | Baugrunduntersuchung | LS Brandenburg, DS Potsdam | 2020 |
| Roussepark Ludwigsfelde. Quartierszentrum | Baugrunduntersuchung | Rousseau Park GmbH Ludwigsfelde | 2020 |
| B 102 OU Schmerzke, 2 LSW | Baugrunduntersuchung | LS Brandenburg, DS Potsdam | 2020 |
| A 10, AM Neubau AM Michendorf, Hauptuntersuchung | Baugrund- und umwelt- und bautechnische Straßenausbau-materialuntersuchungen | LS Brandenburg, DS Hoppegarten | 2020 |
| Blütenviertel Caputh, 27 Townhäuser | Baugrunduntersuchung | CMB Management GmbH | 2020 |

| Projekt | Leistung | Auftraggeber | Jahr |
|---|--|---|------|
| K 6520 OA Blumenow - OA Bredereiche, Ausbau Strecke | Baugrund- und umwelt- und bautechnische Straßenausbau-materialuntersuchungen | LK Oberhavel | 2020 |
| Bahnhof Geltow-Caputh, Kellerunterfangungen | Baugrunduntersuchung | privater Investor | 2020 |
| Neubau Rettungswachen Dahme/Mark, Heinsdorf, Klausdorf | Baugrunduntersuchung | LK Teltow-Fläming | 2020 |
| Berlin, Brücke Rhinstraße, BVG-Überdachung | Ergänzung Tiefgründung | BVG Berlin | 2020 |
| Berlin Kaiserstraße 17-21, Temporärer Klassenraum | Baugrund- und umwelt- und bautechnische Straßenausbau-materialuntersuchungen | Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin | 2020 |
| Berlin-Spandau, Spektgrabensteg | Baugrunduntersuchung | Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz Berlin | 2020 |
| Beelitz-Heilstätten, 3geschossiger Modulbau | Baugrunduntersuchung | LK Potsdam-Mittelmark | 2020 |
| Neubau Eisenbahnunterführung Amrwitter Str. Hennigsdorf | Baugrund- und umwelt- und bautechnische Straßenausbau-materialuntersuchungen | LS Brandenburg, DS Eberswalde | 2020 |